


Progetti e soluzioni per la città di Pavia

Prof. Alessandro Greco

Progettare una città ospitale 5/La città accogliente



Accessibility of

Urban spaces

and Universal

2013

Design

2012

at Professional

Association of

Architects (CN)

005/14 - UB_T

Conference

2014

AD 2014

006/15 - UB_T

Conference

2015

AD 2015

experiences Didactic

Universal Design

(POLITO):

Accessibility

and usability

Centrale of the

2010

2011

of Palazzo

University

2009

Restauración

(SEK, Chile):

Accessibility

and usability

of historical

2008

heritage


2007

Arquitectónica

Research

Training courses

Evoluzione nella considerazione del concetto di disabilità



Terminologia OMS, 2001 ONU, 2006

Disabilità

Quando un **ambiente** (sia interno che esterno) si manifesta **sfavorevole**, o crea qualsiasi forma di pericolo o di affaticamento all'utente, è da considerarsi **disabilitante**.

Qualunque **persona** che in un qualunque momento, in qualunque circostanza e in qualunque condizione è in quell'ambiente, è una **persona con disabilità**.

Risultato dell'interazione tracapacità personali e ambiente

?







Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

La disabilità è trasversale












Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

Soluzioni devono essere trasversali











Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

Molto c'è ancora da fare, soprattutto nei centri storici delle città.

Torino 2010



Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

Molto c'è ancora da fare, soprattutto nei centri storici delle città.

Torino 2014



Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

Molto c'è ancora da fare, soprattutto nei centri storici delle città.

Torino 2015







Alcune criticità ricorrenti in città











Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

10 attrattori turistici

Castello
S. Pietro in Ciel
d'Oro
S. Maria del
Carmine
Palazzo
Mezzabarba
Università
Duomo
Broletto
S. Michele
Ponte coperto
Collegio
Borromeo



Definizione di metodo di valutazione dell'accessibilità e fruibilità







cheda di rilevamento delle barriere architettoniche e sensoriali finalizzata alla occessibil di attrattori turistici nella città di Pavia – Progetto Pavia Città per tutti 2007 - 2008

Attrattore turistico	Si	in Michele				
Codice	AC					
Via: Corso Garibaldi	Dalla fermata dell'autobus n. 6 "San Mich		ele" in			
Insertia nel percorso	Ct	orso Strada Nuova				
Caratteristiche Generali						
Lunghezza da percomere	140	2 m				
Tipo di percorso	100	Esclusivamente pedonale				
ngo o parconso		Pedonale e veicolare				
	0	Presenza di pista ciciabo				
	-	Marciapiede solo sul lato				
	\vdash	Assenza di marciapiede				
Restringimenti tali da ridurre il passaggio inferiormente ai 90 cm	×	Dei marciapiedi su	entrambi i lat	i		
Percorso coperto	×	No				
	-	Si, parzialmente, circa	%			
	-	Si completamente				
Burninazione	-	Uniformemente diffusa e sufficiente				
		Uniformemente diffusa ma insufficiente				
		Disamogenea				
		Abbagliante				
On the state of th		Transparite .				
Pavimentazione	-					
Pavimentazione Tipo di pavimentazione del percorso pedonale		Asfalto (via Ferrero)	perm			
	E	Asfalto (via Femero) Battuto di cemento	perm			
		Asfalto (via Ferrero) Battuto di cemento Cubetti di porfido	per m			
	×	Astato (via Ferrero) Battuto di cerrento Cubetti di porfido Materiale lapideo	per m per m per m	192		
	×	Astato (via Firmero) Battuto di cermento Cubetti di porfido Materiale lapideo Acciottolato	per m per m per m per m	192		
	×	Astato (via Ferrero) Battuto di cerrento Cubetti di portido Matenale lapideo Acciottolato Cotto	per m per m per m per m per m	192		
	×	Astato (via Ferrero) Battuto di cerrento Cubetti di porfido Materiale lapideo Accottolato Cotto Ghisia	per m per m per m per m per m per m	192		
	×	Astatio (via Femero) Battuto di cemento Cubetti di portido Materiale lapideo Accottolato Cotto Chiale Legno	per m per m per m per m per m per m per m	192		
	×	Asfalto (via Femero) Battuto di cemento Cubetti di porfido Materiale lapideo Accottolato Cotta Ghiale Legno Gomma o simili	per m	192		
	×	Astatio (via Ferrero) Bathato di cerrento Cubetti di portico Matenale lapideo Acciottolato Cotto Ghiala Legno Gomma o simili Pivato	per m	192		
	×	Astato (via Famero) Battuto di cernento Cubetti di portido Materiale lapideo Accoptolato Cotto Ghiaia Legno Gomma o simii Pvato Tetra battuta	per m	192		
Tipo di pavimentazione del percorso pedonale		Astato (via Femero) Batuto di cemero Cubetti di portido Mateniale Ispideo Accombato Cotto Ghialia Legno Gomma o simili Perato Tenza batuta Altro,	per m	192		
		Anfato (via Ferrero) Bathato di cerrero Cubetti di portido Matenate Impideo Accostrolato Cotta Ginisia Legno Comma o simili Prato Tenta bathata Altro Perfettamente complana	per m	192		
Tipo di pavimentazione del percorso pedonale		Asfalto (via Ferrero) Battuto di cerrero Cubesti di porfido Materiale lagicieo Accordiato Costro Ghiaia Legno Gomma o simili Pivato Terra battuta Altro Perfetamente complana Con sconnessioni o avva	per m	192		
Tipo di pavimentazione del percorso pedonale		Ashibo (via Ferrero) Bathuto di cerrero Cubetti di porrido Materiale iaporido Materiale iaporido Accordato Cotta Ghisia Contra Gomina o simili Terra bathus Altro Perfettamenta complana Con sconnessioni o aves Con elementi instabili	per m	192		
Tipo di pavimentazione del percorso pedonale		Asfalto (via Ferrero) Battuto di cermento Cubesti di porfido Materiale lagicino Accordiato Costra Ghiaia Legno Gomma o simili Pirato Terra battuta Altro Derfettamente complana Con sconnessioni o avva Con elementi instabili Con materiale rifettente infettente	per m	192		
Tipo di pavimentazione del percorso pedonale		Ashitio (via Ferrero) Battuto di cerrero Cubetti di porrido Materiale lugideo Accordotate Cotto Ginisia Cotto Gomina o simili Perita battuta Terra battuta Terra battuta Con scorressioni o avvio Con elementi instabili Con materiale riflestente Con rupostale accomunista	per m			
Tipo di pavimentazione del percorso pedonale		Asfalto (via Ferrero) Battuto di cermento Cubesti di porfido Materiale lagicino Accordiato Costra Ghiaia Legno Gomma o simili Pirato Terra battuta Altro Derfettamente complana Con sconnessioni o avva Con elementi instabili Con materiale rifettente infettente	per m	vimali		

Parcheggi riservati	×	No
		Si, in numero pari a
		Posti "speciali" (camper, autobus,)
		Distanza dall'attrattore turistico m
		Presenza segnaletica orizzontale e verticale a norma di legge
		Complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento
		Parchimetro non accessibile
Altri mezzi di trasporto	×	Fermata di linee urbane, n° 1 e 6
		Fermata di linee extra-urbane
		Taxi
Fermate autobus		Segnalatore luminoso
		Tabella oraria
	X	Tabelloni informativo percorso e fermate
		Pensiina
		Seduta
Note		

Profilo del percorso	X	Completamente piano	
		In pendenza, media	
		In piano	per m
		In pendenza, media	per m
		Pendenza trasversale superiore all' 1%	
		Per lunghezza di m	al
Dislivetii	n.		
		Rampe con pendenza del	%
		Scalini	
		Disliveli tra piano del per terreno o delle zone i adiacenti fino a 2.5 cm.	

Attraversamenti pedonali lungo in percorso	Νı	um. tot. 2		
Tipo	2	Non segnalati		
		Semaforo muto		
		Semaforo con segnale sonoro		
		Strisce pedonali		
		Strisce pedonali con segnalatore luminoso		
		Strisce pedonali con contrasto cromatico		
Dislivelli	2	In piano		
		Inferiori rispetto alla quota del marciapiede e raccordati con piano inclinato a norma		
		Inferiori rispetto alla quota del marciapiede e raccordati con piano inclinato non a norma (max 15 cm, pendenza max15%)		
		Inferiori rispetto alla quota del marciapiede e raccordati con gradino		
Passo carrabile	Νŧ	um. tot. 0		
		Inferiori rispetto alla quota marciapiede e raccordati con piano inclinato non a norma		
		Inferiori rispetto alla quota del marciapiede e raccordati con gradino		
		All livello marciapiede con restringimento del passaggio al di sotto del 90 cm per la presenza di rampa di raccordo col piano stradale.		
Attraversamenti pedonali trasversali al percorso	Num. tot. 0			
		Semaforo muto		
		Semaforo con segnale sonoro		
		Strisce pedonali		
		Strisce pedonali con segnalatore luminoso		
		Strisce pedonali con contrasto cromatico		
		In piano		
		Inferiori rispetto alla quota del marciapiede e raccordati con piano inclinato a norma		
		Inferiori rispetto alla quota del marciapiede e raccordati con piano inclinato non a norma (max 15 cm, pendenza max15%)		
		Inferiori rispetto alla quota del marciapiede e raccordati con gradino		

Foto significative	Comment		Comment
	Presenza di arredi che costhiscono osfaccio al movimento autonomo di persone non vedami l'avvicinamento con sedia a ruore alla tabela degi crari		Larghezza dei marciopiedi inferiore a 90 cm
	Attraversamento in piano non segnatato		Presenza di arredi che possono contribire ostacolo al movimento autonomo di persono di persono di vedenti
Rodutore, Elsa Shera	Data: 5 08cbre 2007	I G	N.

Arredi		
Aree di seduta (specificare arredi presenti ed	X	Assenti
altezze relative)		Presenti e non accessibili
		Presenti e accessibili
	$\overline{}$	Con aree di ombra
	_	Con copertura dagli agenti atmosferici
Arredi urbani posizionati non correttamente (tal		Cestini
quindi da ridurre il passaggio inferiormente ai		Lampioni
90 cm)		Segnaletica stradale
		Alberature
		Dissuasori
	_	Rastrelliere per biciclette
	-	Panchine
	-	Parkimetri
	-	Cassette postali
	-	Pansina Pansina
	-	Cabine telefoniche
	-	Fontanelle
	-	Bidoni per raccotte differenziate
		edicola
Arredi posizionati ad un'altezza inferiore ai 210	-	Tende da sole
om da tema	-	Segnaletica stradale
Cm da terra	-	Segnaletica tradale Segnaletica privata
	_	Segnaletica privata
		Su altri elementi notevoli lungo il percorso
Presenza di una segnaletica di orientamento	Н	No
Presenza di una segnareoca di onentamento	-	Si, rispetto a tutta la città
	v	Si, rispetto al presente attrattore turistico
	n	Si, rispetto all'attrattore turistico:
Tipo di segnaletica	×	Testo
. or a regiment	m	Icona (pittogrammi o grafici)
	_	Mappa
	_	Mappa tattile
	-	Retroiluminata
	Н	Info point informatizzato
Se segnaletica di tipo "testo"	-	Carattere standard
	×	Macrocaratteri
	-	Brade
	-	Tridimensionale
Attrezzature per l'orientamento di non vedenti	-	Differenziazione tattile a rilievo
ed indvedenti	-	Differenziazione cromatica
ou gorouni	-	Segnali elettromagnetici
	-	Conimano semplice
	-	Commano a doppia altezza
		Loges
	-	
	E	Infrarossi
	E	

Definzione del sistema di valutazione dell'accessibilità e rilievo sul campo









Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

Indicatore n.1 Caratteristiche generali

Scheda di rilevamento – Progetto Pavia Città per tutti 2007 - 2008					
Attrattore turistico SAN MICHELE					
Codice					
Via:					
Inserita nei percorsi					

	Lunghezza da percorrere		
	Tipo di percorso	Esclusivamentepedonale	
		Zona a traffico limitato	
	l	Pedonale e veicolare	
		Presenza di pista ciclabile	
	Marciapiede	Marciapiede solo sul lato	
	A 0.000 a 0.000 a 0.000	Assenza di marciapiede	
=		Restringimenti tali da ridurre il passaggio inferiormente a 90 cm	
generali	Percorsocoperto	No	
	587	Si, parzialmente, circa %	
		Si,completamente	
Caratteristiche	Illuminazione	Sufficiente	
		Insufficiente	
i.E		Disomogenea	
Ħ	10.00	Abbagliante	
ara	Profilo del percorso	Completamentepiano	
Ö		Piano con tratti inclinati con media < 5% ()	
		Piano con tratti inclinati con media >5% e <8% ()	
		Piano con tratti inclinati con media >8% ()	
		Completamente in pendenza con media <5% ()	
		Completamente in pendenza con media >5% e <8%()	
		Completamente in pendenza con media >8% ()	
		Percorso interrotto da scala con meno di 3 alzate	
		Percorso interrotto da scala con almeno 3 alzate	
		Caratteristiche Generali	0







Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

Indicatore n.2 Pavimentazioni

Tipo	Asfalto	perm		
	Battuto di cemento	perm		
0	Cubetti di porfido	perm		
<u>a</u>	Lastre di materiale lapideo	perm		
Pavimentazione del percorso pedonale Caratteristriche	Marciapiedi in lastre di materiale lapideo sede stradale in acciottolato	perm	10	
<u>a</u>	Acciottolato	perm		0,0
်ပ္က	Cotto	perm		0,0
Ď.	Ghiaia	perm		
8	Legno	perm		
<u>•</u>	Gomma o simili	perm		
8	Prato	perm		
0	Terrabattuta	perm		
5	Altro	perm		
Caratteristiche	Differenziazione cromatica tra sede del percor trasporto	so pedona	ale ed altri mezzi di	
· 윤	Perfettamentecomplanare			
<u>-</u>	Con sconnessioni o avvallamenti			
- Ba	Con elementi instabili			
	Con rugosità accentuata (antiscivolo)			
L.	Con presenza diffusa di escrementi animali			
	Grigliati con maglie attraversabili da una sfera	di 2 cm di		
			Pavimentazione	0,0







Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

Indicatore n.3 Attraversamenti pedonalli e carrai

Lo	ngitudinali	Num. tot. 0	2				
	Tipo	Non segnalati					
		Semaforomuto					
		Semaforo con segnale sonoro					
		Striscepedonali					
		Passi carrabili non a norma					
		Presenza di indicazioni tattili-plantari					
		Differenziazionecromatica					
	Posizione	In piano					
		Inferiori rispetto al marciapiede e raccordati con scivolo a norma					
		Inferiori rispetto al marciapiede e raccordati con scivolo non a norma (max					
		15 cm, pendenza max15%)					
		Inferiori rispetto al marciapiede e raccordati con gradino					
		Non allineamento di rampe con la direzione di attraversamento					
1	Trasversali	Num. tot. 0					
	Tipo	Striscepedonali					
		Semaforomuto					
		Semaforo con segnale sonoro					
		Presenza di indicazioni tattili-plantari					
		Differenziazionecromatica					
		Presenza di dissuasori al libero attraversamento					
		Mancanza di segnalazione luminosa per i veicoli					
	Posizione	In piano					
		Inferiori rispetto al marciapiede e raccordati con scivolo					
		Inferiori rispetto al marciapiede e raccordati con scivolo non a norma (max					
		15 cm, pendenza max15%)					
		Inferiori rispetto al marciapiede e raccordati con gradino					
		Non allineamento di rampe con la direzione di attraversamento					







Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

Indicatore n.4 Parcheggi e mezzi di trasporto

Parcheggi riservati in aree gratuite o a	No	
pagamento	Presenti a norma, in numero pari a	
A 2	Presenti ma con assenza segnaletica orizzontale o verticale	
	Presenti ma di dimensioni inadeguate	
	Presenti ma non complanari alle aree pedonali e senza scivoli	
Ī	Presenza di posti per utenze deboli (gestanti, signore,)	
	Posti "speciali" (camper, autobus,)	
	Condizioni della pavimentazione non idoenee	
	Parchimetro non accessibile	
Altri mezzi di trasporto	Fermata di linee urbane	
100000000000000000000000000000000000000	Fermata di linee extra-urbane	
	Taxi	
Fermateautobus	Segnalatore luminoso e acustico	
	Presenza di indicazioni tattili-plantari	
	Assenza tabella oraria o non leggibilità	
	Tabelloni informativo percorso e fermate	
	Assenza di riparo dagli agenti atmosferici	
	Presenza di seduta o appogio ischiatico	-







Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

Indicatore n.5 Arredi urbani

	Aree di sosta (specificare arredi		Assenti	
	presenti ed altezze relative)		Presenti e non accessibili	
	present ed ditezze relative)		Presenti e accessibili	
			Con aree di ombra	
		_	Con copertura dagli agenti atmosferici	
			Bagni pubblici accessibili	
	1		Cabine telefoniche accessibili	
	Arrediurbaniposizionaticorrettamente		Cabilite telefornici le accessibili	
	Arredidibariiposizionalicorrettamente	X		1
	Arredi urbani posizionati non		Cestini	
	correttamente (tali quindi da ridurre il		Lampioni	
	passaggio inferiormente ai 90 cm o da		Segnaleticastradale	
	costituire intralcio a non vedenti o a		Segnaletica e arredi privati	
Arredi	ipovedenti)		Fiorere	
2			Dissuasori	
A			Rastrelliereperbiciclette	
			Panchine	0
			Parkimetri	
			Cassettepostali	
			Pensiline	
			Cabinetelefoniche	
			Fontanelle	
			Bidoni per raccolte differenziate	
			Edicola	
			Altro	
	Elementi posizionati ad un'altezza		Tende da sole	
	inferiore ai 210 cm da terra		Segnaleticastradale	
			Segnaleticaprivata	
			Alberature	
			Arredi	1









Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

Indicatore n.6 Segnaletica

4 Parametri

	Segnaletica di orientamento rispetto a		Non presente	
	tutta la città[Sì	
			Sì, ma in stato di degrado	
			Sì, ma in posizione non adeguata	
		ļ	Sì, ma scarsamente illuminata	
			Si, ma scarsamente leggibile (contrasto, riflessi, dim. caratteri)	
	Segnaletica di orientamento rispetto al		Nonpresente	
	presenteattrattoreturistico		Sì	
U	37 COVI WASH COMMON WILLIAM		Sì, ma in posizione non adeguata	
3			Sì, ma scarsamente illuminato	
∄			Sì, ma in stato di degrado	
segnaletica			Si, ma non leggibile (contrasto, riflessi, dim. caratteri)	
ĕ	Tipo		Testo	
			Icona (pittogrammi o grafici)	
			Марра	
			Mappatattile	
			Mapparetroilluminata	
			Info point informatizzato multisensoriale-info GPS	
			Braile e caratteri a rilievo	
	Altriattrattorituristici		Presenza di altri attrattori turistici:	
			Assenza di informazioni turistiche e di segnaletica di orientamento rispetto	
			ad altri attrattor turistici:	

PUNTEGGIO TOTALE 3,0







Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

Sistema di valutazione

22 parametri accorpati in 6 indicatori. Per ciascun parametro il punteggio è variabile da -2 a +2.

Si ottiene una misurazione degli indicatori e una valutazione complessiva dell'accessibilità per ciascuna delle strade oggetto di analisi.


Tre livelli di accessibilità: Elevata – Media – Bassa.

Campo di applicazione



Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015


Grafici di sintesi per ciascun indicatore



Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015



Grafici di sintesi delle rilevazioni acquisite




Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015


Prima esperienza sulla città di Pavia




Aggiornamento della mappa




Aggiornamento della mappa









Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015



Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

Palazzo Centrale dell'Università

Progetto per il miglioramento della fruibilità dell'edificio da parte delle persone con disabilità visiva.


Esempio di progettazione partecipata.

Effetti anche in termini di Turismo Accessibile.










Palazzo Centrale dell'Università

Progetto 2010



Palazzo Centrale dell'Università

Progetto 2010











Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015


Progetto 2010




Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

Progetto 2010













Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015








Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

Progetto 2012-13




Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015



Palazzo Broletto Sede IAT Progetto 2015









Prof. Alessandro Greco - http://updatepavia.wix.com/accessibility - Progettare una città ospitale _ Bergamo _ 15 10 2015

Palazzo Broletto
Sede IAT
Progetto 2015



Palazzo Broletto

Progetto 2015

Sede IAT



Palazzo Broletto Sede IAT

Progetto 2015



Conclusioni

Progettare ambienti urbani accessibili dipende soprattutto dall'approccio più che dalle disponibilità tecniche o economiche.

Si deve avere la stessa attenzione che si mette nelle scelte di carattere funzionale, distributivo, strutturale e impiantistico; si deve pensare "accessibile" da subito, non verificare il rispetto di una normativa al termine della progettazione.

Occorre considerare lo spazio urbano o l'edificio nel suo complesso, non risolvere criticità puntuali con interventi singolari ma avere una visione di insieme dell'edificio.

Soluzioni reversibili e riconoscibili.

Soluzioni coordinate ed integrate.

Quando soluzioni per tutti non sono possibili, puntare comunque ad ampliare la categoria di utenti che possono essere soddisfatti.

Bibliografia

- I. ARGENTIN, M. CLEMENTE, T. EMPLER, Eliminazione barriere architettoniche, progettare per un'utenza ampliata, DEI srl, Roma, 2004.
- F. ASTRUA, M. PICCO, M. RELLA (a cura di), Universal Design. Un'esperienza di didattica e di ricerca (Atti del Corso di Perfezionamento Universal Design. Progettazione multisensoriale e barriere architettoniche "Mario Oreglia"), Nuova Riprografica, Torino, 2009.
- M. DI SIVO, E. SCHIAVONE, M. TAMBASCO, Barriere Architettoniche. Guida al progetto di accessibilità e sicurezza dell'ambiente costruito, Alinea Editrice, 2005.
- A. GRECO, Accessibilità e fruibilità del patrimonio architettonico: occasioni per una sostenibilità "sociale" del recupero, In R. GULLI (a cura di), IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura, Vol. 3, n. 5 (2012), Conservazione vs Innovazione, Università di Bologna, 2012.
- L.P. GROSBOIS, Handicap et construction : conception et réalisation: espaces urbains, bâtiments publics, habitations, équipements et matériels adaptés, Le Moniteur, Paris 2003.
- F. VESCOVO (a cura di), Progettare per tutti senza barriere architettoniche. Criteri e orientamenti per facilitare l'accessibilità urbana ed il comfort ambientale, Maggioli Editore, Rimini, 1997.

http://updatepavia.wix.com/accessibility